






























Pierre Biel &
Geoffroy Gallé
Huissiers de Justice








Num	Désignation	Qté	Marque	Modèle	Plaque	Chassis	1ere Circ.	km ou h	Remarque
1	SUV 	1	BMW	x5	CG1908	WBAFA71010LW21581	09.02.2004	145 240	01; boîte de vitesse automatique défectueuse
2	***	1			***** *	*****	01.01.1922	12	
3	Camionnette 	1	Fiat	Ducato	CG1866	ZFA2440007749351	14.02.2006	52 139	03; Problèmes circuit électrique; décharge fréquente de la batterie
4	Camionnette 	1	VW	Transporter	CG1750	WV2ZZZ7072H032992	06.12.2001	146 736	04; corrosion
5	Camionnette 	1	Ford	Transit	CG1916	WF0HXXGBVHSK88971	05.05.1995	31 578	05; corrosion, légers dommages.
6	Camionnette	1	Mercedes	Sprinter	CG2077	WDB9040621P573772	30.04.1996	108 441	06; corrosion




7		1	Ford	Transit	CG2070	WF0HXXGBVHXT00910	29.09.1999	29 250	07; corrosion
8		1	Ford	Transit	CG2291	WF0HXXBDFH5G64528	28.10.2005	32 188	08; corrosion
9		1	Mercedes	Sprinter	CG1192	WDB9061531N617097	28.07.2015	126 232	09; accident avant droite
10		1	Mercedes	Sprinter	CG1198	WDB9061531N555654	20.03.2014	171 754	10; accidenté à l'avant
11		1	Mercedes	1234	CG2223	WDB6502841K252394	08.02.1999	28 391	11
12		1	VW	Passat	PR1112	WVWZZZ3BZ1E257805	22.06.2001	141 445	12

13		1	Iveco	1.50E+30	CG1563	ZCFA1LM0102405312	03.11.2003	114 599	13; panne moteur, fuite d'huile
14	 Camionnette	1	Ford	Transit	CG1671	WF0LXXGBVLP03882	21.03.1994	24 654	14; corrosion
15	 Camionnette	1	VW	LT	CG2241	WV1ZZZ2DZYH013405	22.12.1999	35 529	15
16	 Camionnette	1	Ford	Transit	CG2135	WF0LXXGBVLP03880	23.11.1993	16 116	16; corrosion; moteur en panne
17	 Camion	1	Mercedes	1124AF	CG2260	WDB6771841K351746	16.02.1999	16 224	17; boîte: poignée de commande défectueuse
18	 Camion	1	Mercedes	1113	CG1614	35811714166356	03.06.1976	37 135	18

19		1	Mercedes	1429	CG2085	WDB65028815963916	03.02.1993	31 133	19; démarreur défectueux, problème de démarrage
20		1	MAN	19.364	CG1719	WMAT34ZZYM286787	02.05.2001	37 776	20; conduites d'air en mauvais état; citerne a un défaut
21		1	Trebbner		CG1543	WTR143300YT000039	23.01.2001	1	21; MMA 750 kg;
22		1	Demico	Original	CG1532	VHY1768489	24.10.1984	1	22; MMA 26050 kg; plateau; plancher à refaire
23		1	Würz		CG1536	W09FW0220W0W18010	06.04.1998	1	23; MMA 2000 kg; caisse fermée
24	Groupe Electrogène	1	Leader	Hurricane					M1; essence; ne

										démarre plus
25	Pompe 	1	Ziegler	TS 16-8						M2; essence; ne fonctionne plus
26	Système hydraulique 	1	Weber	Hydraulik						M3; ne fonctionne plus
27	Perceuse à colonne 	1	Huvema	HJ-30						M5; plus conforme aux normes de sécurité
28	Scie à onglet 	1	Saccardo	90 L 4/2						M6; plus conforme aux normes de sécurité
29	Scie à ruban 	1		MJ343B						M7; plus conforme aux normes de sécurité
30	Pompe	1	Ziegler	TS 8/8						M8; ne fonctionne

		1	Rosenbauer	Fanergy					pierres de rechange incluses
37		1	Rosenbauer	Fanergy					M16; ne démarre pas
38		1	Weber-Hydraulik					M17	
39		1	MAG Energy	F81.02.BS				M18; ne fonctionne plus; essence; 8KVA	
40		1	Lenhardt & Wagner	450ES				M19; 330 bar; 0,450 m3/min	
41		1	I.D.E.	TSI 260 SP				M20; 330 bar; 0,26 m3/min; 253 heures	
42		1		PSM Compact				M22;	

43		1	Auer					M23;
44		1	Hurst					M24
45		1	RR- Industrietechnik	RBR-25G				M25; capacité de charge 16000 kg