




Num	Désignation	Qté	Marque	Modèle	Plaque	Chassis	1ere Circ.	km ou h	Remarque
1	Camionnette 	1	VW	Transporter	CG1891	WV2ZZZ70ZRH016366	23.09.1993	10 767	Nr CGDIS 16
2	Camionnette 	1	Ford	Transit	CG1672	WF0VXXGBVVM585337	01.09.1991	14 500	Nr CGDIS 10
3	Camionnette 	1	Ford	Transit	CG1839	WF0HXXBDFH5G64198	09.11.2005	45 258	corrosion au châssis; Nr CGDIS 11
4	Camionnette 	1	VW	Transporter	CG2287	WV2ZZZ70ZSH012384	03.11.1994	166 230	Nr CGDIS 17
5	Camionnette 	1	Ford	Transit	CG1745	WF0VXXGBVVHY43140	13.07.1987	35 997	Nr CGDIS 9
6	Camionnette	1	Ford	Transit	CG2229	WF0LXXGBVLSK71510	04.05.1995	13 958	Nr CGDIS 14

[illegible]

[illegible]

19		1	Mercedes-Benz	1124	CG1836	WDB6771841K209123	11.04.1997	21 057	Nr CGDIS 3
20		1	Mercedes-Benz	ML350 Bluetec	CG1132	WDC1660241A473505	28.05.2015	172 612	Lampe moteur allumée; Nr CGDIS 7
21		1	BMW	X5	CG2093	WBAFA71090LW19884	03.05.2004	257 865	Système anti-démarrage défectueux; Nr CGDIS 28
22		1	Steyr	10S18	CG2083	VAN1018YY68YY1906	07.11.1990	14 250	Nr CGDIS 22
23		1	Mercedes-Benz	1124	CG2062	WDB6771841K433148	17.07.2000	25 399	Nr CGDIS 29
24		1	Mercedes-Benz	1124	CG2251	WDB6771841K421172	28.10.1999	19 183	Nr CGDIS 30

25		1	Mercedes-Benz	1124	CG2250	WDB6771841K420431	28.10.1999	33 452	Nr CGDIS 31
26	Camion 	1	Ford	Transit	CG2228	WF0LXXGBVLRU93069	19.10.1994	28 060	Commande d'accélérateur défectueuse; Nr CGDIS 32
27	Pick-up 	1	Mitsubishi	L200	CG2324	JMBJNK340TP002386	03.04.1996	38 542	Moteur défectueux; Nr CGDIS 33
28	SUV 	1	BMW	X5	CG1291	WBAFF41070L147619	26.05.2010	127 357	Nr CGDIS 34
29	Epaneur à sel 	1	Martev	SPR-IX250					
30	Balayeuse pour tracteur	1	Kersten	FKM1475					

31		1	Geko	4411 E-AA/HEBA SS						
32		1	Unifire / Leader / Zumro Resq /	plusieurs sont défectueuses; Hurri MT236 / 6030.7244.H / MT 236 V2 /						
33		1	Bosch	BSK5						
34		1	Endress	44 DBA/A						
35		1	Knurtz	5BSAF						
36	One Seven	1	One Seven	Schmitz One						

[illegible]

43			Co. Inc	Marc Ace								Ne correspond plus aux normes actuelles de sécurité
	Fraiseuse Perceuse 	1	RC Machines									
44	Ponceuse à ruban 	1	RC Machines	RC-8413GS								Ne correspond plus aux normes actuelles de sécurité
45	Coffre-fort 	1	Everard Kauffmann									
46	Pompe indépendante 	1	Magirus	FP 8/8								
47	Pompe indépendante 	1	Magirus	FP 8/8								
48	Pompe indépendante	1	Total Walter	TS 8/8								

[illegible]

									
55	Agrégat hydraulique 	1	Zumro Resq						
56	Agrégat Hydraulique 	1	Hurst						
57	Agrégat Hydraulique 	1	Hurst						
58	SUV 	1	Mercedes-Benz	ML350 Bluetec	CG1130	WDC1660241A464540	20.04.2015	167 742	Témoign moteur allumé; Nr CGDIS 6
59	Camionnette 	1	Ford	Transit	CG1846	WF0VXXGBVMY62673	19.11.1991	18 770	Nr CGDIS 13
60	Fourgonnette	1	Volkswagen	Caddy	CG1293	WV2ZZZ2KZH097849	21.03.2017	40 683	Accidenté; Nr

												CGDIS 18
61	Voiture 	1	BMW		330d		CG1047		WBAVT91050KV69010	04.12.2006	152 636	Accidenté, suspension arrière; Nr CGDIS 19
62	Camion 	1	Mercedes-Benz		1124		CG2262		WDB6771841K306117	09.06.1998	25 399	Nr CGDIS 20
63	Voiture 	1	Smart		Fortwo		CG1913		WME01MC012H062765	31.03.2002	81 868	Témoins ABS allumé; Nr CGDIS 25
64	Camionnette 	1	Ford		Transit		CG1746		WF0HXXGBVHNT31545	31.03.1993	27 854	Boîte défectueuse; Nr CGDIS 26
65	Tracteur 	1	Antnio Carraro		Tigretrac Typ 4400		AA1696		30405108436	01.01.2007	357	Fuite conduite de diesel; Nr CGDIS 36
66	Voiture	1	Volkswagen		Passat		PR1112		WDB6771841K433148	17.07.2000	25 399	Nr CGDIS 37

67		1	Heku	Typ 605	CG1535	650867	25.06.1990	1	Avec bateau à coque rigide; Nr CGDIS 38
68		1	Heku	Typ 605	CG1536	650865	06.04.1998	1	Avec bateau à coque rigide; Nr CGDIS 39
69		1	Heku	Typ 605	CG1500	650869	17.04.1998	1	Avec bateau à coque rigide; Nr CGDIS 40
70		1	Costo		CG2218	YA9170550NC143047	20.08.1992	1	Remorque 750 kg; Nr CGDIS 41
71		1	Costo		CG2217	YA9235132TC143385	29.01.1997	1	Remorque 1300 kg; Nr CGDIS 42
72	Remorque	1	***	Antenne	***	***	01.01.1922	1	

73	 Lot 1 de moteur hors-bord 	1	Mercury / Pioner / divers							3 moteurs hors-bord avec box grillagé
74	Lot 2 moteurs hors-bord 	1	Mercury / Pioner / Divers							7 moteurs hors-bord avec box grillagé
75	Agréгат hydraulique 	1	Weber							