
































Pierre Biel &
Geoffrey Gallé
Huissiers de Justice







Num	Désignation	Qté	Marque	Modèle	Plaque	Chassis	1ere Circ.	km ou h	Remarque
1	Ambulance 	1	Mercedes	Sprinter	CG1141	WDB9066531P183865	16.03.2016	232 701	Petits défauts sur la carrosserie
2	Camion échelle 	1	Iveco	ALP320L	CG2344	WJMA1VM200G096621	20.06.2000	67 871	N'a pas passé le contrôle technique
3	Fourgon tôlé 	1	Ford	Transit	CG1821	WF0VXXGBVVHD18027	16.06.1987	16 173	Rouille passage de roue arrière gauche
4	SUV 	1	Ford	Kuga	CG1287	WF0RXXGCDR9U69669	04.03.2009	166 331	Moteur défectueux
5	Ambulance 	1	Mercedes	Sprinter	CG1143	WDB9066531P183601	26.02.2016	204 303	
6	Ambulance	1	Mercedes	Sprinter	CG1150	WDB9066531S946674	24.11.2014	233 435	







									
7	Ambulance 	1	Mercedes	Sprinter	CG1165	WDB9066531S864818	19.05.2014	205 274	
8	Ambulance 	1	Mercedes	Sprinter	CG1166	WDB9066531S867509	23.05.2014	90 731	
9	Ambulance 	1	Mercedes	Sprinter	CG1152	WDB9066531S946676	05.01.2015	141 307	
10	Ambulance 	1	Mercedes	Sprinter	CG1135	WDB9066531P316561	09.01.2017	117 808	
11	Ambulance 	1	Mercedes	Sprinter	CG1183	WDB9061531N501780	21.05.2012	171 740	
12	Ambulance	1	Mercedes	Sprinter	CG1197	WDB9061531N555803	01.04.2014	163 301	







									
13	Camion 	1	Mercedes	1124	CG2117	WDB6771831K024491	21.10.1994	18 216	
14	Quad 	1	Dinli	Centhor 700	CG2095	RFWASA9C3BT003947	25.08.2011	3 758	
16	Remorque bateau avec bateau 	1	Heku		CG1513	650864	17.04.1998	1	Avec embarcation Pioner Viking de 1997, moteur hors bord Johnson 40cv
17	Remorque 	1	Audry Walfer		CG1508	207655	04.02.1980	1	Caisse, mma 950kg
18	Remorque 	1	Packo	H260740	CG1760	YB500H26010692677	19.03.1992	1	Caisse
19	Remorque 	1	Westfalia	118002B3	CG1526	182608	25.09.1978	1	Caisse bâchée







									
20	Moto 	1	BMW	R1150RT	CG1577	WB10419A63ZK52614	21.03.2003	70 888	
21	Camion 	1	MAN	16.168	CG2154	25406300624	21.04.1981	35 483	
22	Fourgon 	1	Ford	Transit	CG1673	WF0VXXGBVKB70809	21.07.1989	9 073	
23	Fourgon 	1	Ford	Transit	CG1744	VF0VXXGBVMS85338	10.10.1991	12 103	
24	Véhicule 	1	BMW	320 d	CG1863	WBAAP71010JL39946	06.02.2002	12 209	Accidenté avant gauche
25	Conteneur	1		Atelier					



				respiratoire mobile					
26	Remorque 	1	Westfalia		CG1544	WVW118451JW336411	18.05.1988	1	Pas de COC, mma 1200kg, caisse bâchée
27	Mortaiseuse 	1	RC Machines	RC7055D					Ne correspond plus aux normes de sécurité actuelles
28	Compresseur 	1	LW Compresors	L/W320 E compact					
29	Ventilateur 	1	Auer						
30	Station de recharge climatisation 	1	CTR	Pratika					
31	Pompe et génératrice	1	Rosenbauer						La pompe et la

										génératrice ne fonctionnent plus
32	Kit de sauvetage 	1	Hurst							
33	Tirfor 	1								
34	Rider 	1	Husqvana	Rider 15-V2						
35	Ventilateurs 	1	Trox							
36	Poste à souder 	1	SAF	Prestotic 200AC/DC						
37	Compresseur	1	L&W	MSA-450ELFN						

			Compressors						
38	Compresseur 	1	L&W	MSA 280EFL					
39	Compresseur 	1	Bauer	Mariner 320E					
40	Machine à laver 	1	Miele	PW6131EL					
41	Sèche-linge 	1	Miele	T6351EL					
42	Sèche-linge 	1	Miele	PT8337WP					
43	Sèche-linge	1	Miele	T6351					

									
44	Lave-linge 	1	Miele	G7856					
45	Lave Masques respiratoires 	1	Miele	PG8056 U AE					
46	Lave Masques respiratoires 	1	Miele	G7760					
47	Lave masques respiratoires 	1	Miele	G7856					
48	Lave-vaisselle 	1	Whirlpool	WBC 3C26X					
49	Sèche masques respiratoires	1	Memmert	ULE500					

								
50	Sèche masques respiratoires 	1	Memmert	ULE500				
51	Sèche masques respiratoires 	1	Memmert	ULE400				
52	Pompe 	1	Mast	TUP 3 - 1,5 E				Numéro Vin 6820; 2 bar; 650l/min
53	Analiseur de moteur 	1	Bear	42-904 / 40-900A				Numéro VIN 03F2967 / 03F2762
54	Cisaille à tôle 	1	Peddinghaus	2 BR 4 300				
55	Conteneur	4	Bauer	BSK55				avec accessoire de

									levage
56	Casiers vestiaire 	26							1 casier simple; 14 casiers triples; 11 casiers doubles